

# ПИД-регулятор с универсальным входом и интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ101


- **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВХОД** для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности и др.
- **ПИД-РЕГУЛИРОВАНИЕ** измеренной величины с использованием «нагревателя» или «холодильника»
- **АВТОНАСТРОЙКА** ПИД-регулятора по современному эффективному алгоритму
- **ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСК И ОСТАНОВКА ПИД-РЕГУЛЯТОРА** с помощью внешнего устройства, подключенного к дополнительному входу 2
- **СИГНАЛИЗАЦИЯ** об аварийной ситуации двух типов:
  - о выходе регулируемой величины за заданные пределы;
  - об обрыве в цепи регулирования (LBA)
- **РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ** (например, для управления инфракрасной лампой) в модификации с токовым выходом 4...20 мА, совместно с прибором ОВЕН БУСТ
- **БЕСКОНТАКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКОЙ** через внешнее твердотельное реле
- **ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS-485** (протокол ОВЕН)
- **КОНФИГУРИРОВАНИЕ НА ПК** или с лицевой панели прибора
- **УРОВНИ ЗАЩИТЫ НАСТРОЕК** для разных групп специалистов



**Бесплатно:** OPC-сервер, драйвер для работы со SCADA-системой TRACE MODE; библиотеки WIN DLL

**Рекомендуется для точного поддержания температуры в сложном технологическом оборудовании: термопластавтоматах, экструдерах, печах, упаковочном, полиграфическом, вакуум-формовочном оборудовании и т. п.**

## Функциональная схема прибора



### Обнаружение обрыва в цепи регулирования (LBA)

TPM101 контролирует скорость изменения регулируемой величины. Если при подаче максимального управляющего воздействия измеряемое значение регулируемой величины не меняется в течение определенного времени, TPM101 выдает аварийный сигнал.

### Интерфейс RS-485

В TPM101 установлен модуль интерфейса RS-485, организованный по стандартному протоколу ОВЕН. Интерфейс RS-485 позволяет:

- ▶ конфигурировать прибор на ПК (программа-конфигуратор предоставляется бесплатно);
- ▶ передавать в сеть текущие значения измеренной величины и выходной мощности регулятора, а также любых программируемых параметров.

Подключение TPM101 к ПК производится через адаптер ОВЕН АС3-М или АС4.

При интеграции TPM101 в АСУ ТП в качестве программного обеспечения можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager (см. раздел XIX) или какую-либо другую программу.

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для TPM101:

- ▶ драйвер для Trace Mode;
- ▶ OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологию;
- ▶ библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.

## Современный эффективный алгоритм АВТОНАСТРОЙКИ ПИД-регулятора: разработан компанией ОВЕН совместно с ведущими российскими учеными

При автонастройке прибор вычисляет оптимальные для данного объекта значения коэффициентов ПИД-регулирования, а также постоянную времени цифрового фильтра и период следования управляющих импульсов.



## Элементы индикации и управления

**Верхний цифровой индикатор** красного цвета в режиме РАБОТА отображает текущее значение измеряемой величины, при программировании – название параметра.

**Кнопки** используются при программировании:  
 (нажмите) – для входа в МЕНЮ параметров, далее – в нужную группу параметров и для циклического пролистывания параметров в группе (при этом значение текущего параметра при каждом нажатии кнопки записывается в память).

(↑) и (↓) служат для перехода между пунктами МЕНЮ параметров;  
 (↑) – увеличивает значение параметра;  
 (↓) – уменьшает значение параметра;

**Одновременное нажатие кнопок:**  
 (нажмите), (↑), (↓) – доступ к набору кода для входа в группу защищенных параметров



**Нижний цифровой индикатор** зеленого цвета в режиме РАБОТА отображает уставку, при программировании – значение параметра.

**Светодиоды** показывают состояние, в котором находится прибор:

- «STOP» – регулятор остановлен;
- «AH» – идет автонастройка;
- «РУЧ» – прибор находится в режиме ручного управления;
- «RS» – прибор осуществляет обмен данными с сетью RS-485;
- «K1» – включено ВУ1;
- «K2» – включено ВУ2;
- «AL» – регулируемая величина выходит за заданные пределы;
- «LBA» – обнаружен обрыв в цепи регулирования.

## Технические характеристики

### Питание

Напряжение питания 90...245 В частотой 47...63 Гц

### Универсальный вход 1

Предел допустимой осн. погрешн. измерения входного параметра  $\pm 0,5\%$

Входное сопротивление при подключении источника сигнала

– тока 100 Ом  $\pm 0,1\%$   
– напряжения не менее 100 кОм

### Дополнительный вход 2

Сопротивление внешнего ключа:

– в состоянии «замкнуто» 0...1 кОм  
– в состоянии «разомкнуто» более 100 кОм

### Выходы

Количество выходных устройств 2

### Интерфейс связи

Тип интерфейса RS-485

Скорость передачи данных 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с

### Корпус

Тип корпуса и его габаритные размеры (без элементов крепления) щитовой Щ5, 48x48x102 мм

Степень защищенности щиты корпуса IP54 (со стор. передней панели)

### Условия эксплуатации

Температура воздуха, окружающего корпус прибора +1...+50 °C

Атмосферное давление 86...106,7 кПа

Относительная влажность воздуха (при +35 °C) 30...85 %

### Характеристики выходных устройств

Обозн.	Тип вых. устройства (ВУ)	Электрич. характеристики
P	электромагнитное реле	1 А (ПИД-регулирование) 8 А (сигнализация) при 220 В 50...60 Гц, $\cos \varphi \geq 0,4$ или 30 В пост. тока
K	транзисторная оптопара структуры п–р–п–типа	400 мА при 60 В пост. тока
C	симисторная оптопара	50 мА при 240 В (пост. откры. симистор) или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 50 Гц и $t_{имп.} = 5$ мс)
I	цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»	нагрузка 0...1000 Ом, напряжение питания 10...30 В пост. тока
Y	цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»	нагрузка не менее 2 кОм, напряжение питания 15...32 В
T	выход для управления твердотельным реле	выходное напряжение 4...6 В макс. выходной ток 50 мА





### Характеристики измерительных датчиков




Код in-t	Тип датчика	Диап.измерений
r385	TСП 50П W <sub>100</sub> = 1.385	-200...+750 °C
r.385	TСП 100П W <sub>100</sub> = 1.385 (Pt 100)	-200...+750 °C
r391	TСП 50П W <sub>100</sub> = 1.391	-200...+750 °C
r.391	TСП 100П W <sub>100</sub> = 1.391	-200...+750 °C
r-21	TСП гр. 21 ( $R_0=46$ Ом, W <sub>100</sub> = 1.391)	-200...+750 °C
r426	TCM 50М W <sub>100</sub> = 1.426	-50...+200 °C
r.426	TCM 100М W <sub>100</sub> = 1.426	-50...+200 °C
r-23	TCM гр. 23 ( $R_0=53$ Ом, W <sub>100</sub> = 1.426)	-50...+200 °C
r428	TCM 50М W <sub>100</sub> = 1.428	-190...+200 °C
r.428	TCM 100М W <sub>100</sub> = 1.428	-190...+200 °C
E_A1	термопара TBP (A-1)	0...+2500 °C
E_A2	термопара TBP (A-2)	0...+1800 °C
E_A3	термопара TBP (A-3)	0...+1800 °C

### Характеристики измерительных датчиков

Код in-t	Тип датчика	Диап.измерений
E_b	термопара ТПР (B)	+200...+1800 °C
E_J	термопара ТЖК (J)	-200...+1200 °C
E_K	термопара ТХА (K)	-200...+1300 °C
E_L	термопара ТХК (L)	-200...+800 °C
E_n	термопара ТНН (N)	-200...+1300 °C
E_r	термопара ТПП (R)	0...+1750 °C
E_S	термопара ТПП (S)	0...+1750 °C
E_t	термопара ТМК (T)	-200...+400 °C
i 0_5	ток 0...5 мА	0...100 %
i 0_20	ток 0...20 мА	0...100 %
i 4_20	ток 4...20 мА	0...100 %
U-50	напряжение -50...+50 мВ	0...100 %
U0_1	напряжение 0...1 В	0...100 %

## Типы сигнализации о выходе регулируемой величины за заданные пределы

Парам. ALt	Тип сигнализации	Диаграмма работы ВУ2
00	Сигнализация выключена	—
01	Измеренная величина выходит за заданный диапазон	
02	Измеренная величина превышает уставку SP регулятора на X	
03	Измеренная величина меньше уставки SP регулятора на X	
04	Измеренная величина находится в заданном диапазоне	

Парам. ALt	Тип сигнализации	Диаграмма работы ВУ2
05	Аналог. п. 1 с блокировкой 1-го срабатывания	
06	Аналог. п. 2 с блокировкой 1-го срабатывания	
07	Аналог. п. 3 с блокировкой 1-го срабатывания	
08	Измеренная величина превышает X по абсолютному значению	
09	Измеренная величина меньше X по абсолютному значению	
10	Аналог. п. 8 с блокировкой 1-го срабатывания	
11	Аналог. п. 9 с блокировкой 1-го срабатывания	

**Примечание.** X – порог срабатывания (параметр AL-d), Δ – гистерезис (параметр AL-H).

## Программируемые параметры

Обозн. Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
<b>► LvoP. Параметры регулирования</b>		
<b>SP</b> Уставка регулятора	SL-L...SL-H [ед.изм.]	
<b>r-S</b> Запуск/остановка регулирования	rUn StoP	Регулятор работает Регулятор остановлен
<b>At</b> Запуск/остановка автонастройки	rUn StoP	Автонастройка запущена Автонастройка остановлена
<b>o</b> Вых. мощность ПИД-регулятора	0.0...100.0	Параметр не устанавливаемый, а индицируемый, [%]
<b>► init. Параметры основных настроек прибора</b>		
<b>in-t</b> Тип датчика	см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»	
<b>dPt</b> Точность вывода температуры	0, 1	Число знаков после запятой при отображении на индикаторе t°
<b>dP</b> Положение десятичной точки	0, 1, 2, 3	То же, при отображении измер. знач. и параметров, выраж. в ед. изм. (для датч. с выходным сигналом тока или напряжения)
<b>in-L</b> Нижн. граница диап. измерения сигнала	-1999...9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм]
<b>in-H</b> Верх. граница диап. измерения сигнала	-1999...9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм]
<b>SL-L</b> Нижняя граница задания уставки	диапазон измерения датчика	Параметр для технолога, огран. область возможного изменения уставки оператором, [ед.изм.]
<b>SL-H</b> Верхняя граница задания уставки	диапазон измерения датчика	Параметр для технолога, огран. область возможного изменения уставки оператором, [ед.изм.]
<b>SH</b> Сдвиг характеристики датчика	-500...500	Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм]
<b>KU</b> Наклон характеристики датчика	0.500...2.000	Умножается на измеренное значение
<b>Fb</b> Полоса цифрового фильтра	0...9999	[ед.изм.]
<b>inF</b> Постоянная времени цифрового фильтра	0...999	[с]
<b>Alt</b> Тип сигнализации о выходе регулируемого параметра за заданные пределы	00...11	см. таблицу «Типы сигнализации о выходе регулируемого параметра за заданные пределы»
<b>AL-d</b> Порог срабатывания для сигнализации	диап. измер. датчика	[ед. изм.]
<b>AL-H</b> Гистерезис Δ для сигнализации	диап. измер. датчика	[ед. изм.]
<b>An-L</b> Нижн. граница диап. регистрации ЦАП2	диапазон измерения	[ед.изм.]
<b>An-H</b> Верх. граница диап. регистрации ЦАП2	диапазон измерения	An-L≠ An-H, [ед.изм.]
<b>Ev-1</b> Функции ключа на дополн. входе при дистанц. управлении регулятором	nonE n-o n-C	Дополн. вход не задействован Запуск при размыкании ключа Запуск при замыкании ключа

Обозн. Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
<b>orEU</b> Тип управления при регулировании	or-d or-r	«Прямое» управление («холодильник») «Обратное» управление («нагреватель»)
<b>Cp</b> Период следования управл. импульсов	01...250	[с]
<b>► Adv. Параметры ПИД-регулятора и LVA</b>		
<b>vSp</b> Скорость выхода на уставку	0...9999 0	[ед. изм./мин] Параметр отключен
<b>CntL</b> Режим регулирования	PiD onOF	ПИД-регулятор Двухпозиционный регулятор
<b>Параметры для двухпозиционного регулятора (CntL=onOF)</b>		
<b>HYSt</b> Гистерезис двухпозицион. регулятора	0000...9999	[ед. изм.]
<b>onSt</b> Состояние выхода в режиме «остановка регулирования»	on off	Включен Выключен
<b>onEr</b> Состояние выхода в режиме «ошибка»	on off	Включен Выключен
<b>Параметры для ПИД-регулятора (CntL=PiD)</b>		
<b>P</b> Полоса пропорц. ПИД-регулятора	0,001...9999	[ед. изм.]
<b>i</b> Интегральная постоянная ПИД-регулятора	0000...3999	[с]
<b>d</b> Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора	0000...3999	[с]
<b>db</b> Зона нечувствит. ПИД-регулятора	0...200	[ед. изм.]
<b>oL-L</b> Мин. вых. мощность (нижний предел)	от 0 до oL-H	[%]
<b>oL-H</b> Макс. вых. мощность (верхний предел)	от oL-L до 100	[%]
<b>orL</b> Макс. скорость изменения вых. мощн.	0...100	[%/с]
<b>mvEr</b> Значение выходной мощности в состоянии «ошибка»	0...100	[%]
<b>mdSt</b> Состояние выхода в режиме «остановка регулирования»	mvSt 0	Заданное параметром mvSt Последнее значение выходной мощности
<b>mvSt</b> Значение выходной мощности в состоянии «остановка регулирования»	0...100	[%]
<b>LbA</b> Время диагностики обрыва контура	0...9999	[с]. При LbA=0 функция опред. обрыва контура не работает
<b>LbAb</b> Ширина зоны диаг. обрыва контура	0...9999	[ед. изм.]

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
<b>► Comm. Параметры обмена по интерфейсу RS-485</b>			
<b>bPS</b>	Скорость обмена данными	2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 115.2	[кбит/с] Должна соответствовать параметру сети
<b>A.LEn</b>	Длина сетев. адреса	8 или 11	[бит]
<b>Addr</b>	Базовый адрес прибора	0...2047	Запрещ. устан. одинак. номера неск. приборам в одной шине
<b>rSDL</b>	Задержка ответов по сети	1...45	[мс]

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
<b>► LmAn. Параметры ручного управления регулятором</b>			
<b>o-Ed</b>	Выходная мощность ПИД-регулятора	от 0L-L до 0L-H	[%]
<b>o.</b>	Текущее значение вых. мощности	0...100	Параметр не устанавливаемый, а индицируемый, [%]
<b>► SECr. Параметры секретности</b>			
<b>EdPt</b>	Защита отдельных параметров от просмотра и изменения	on off	Включена Выключена

Подробно об измерителях-регуляторах ОВЕН и возможностях их программирования – см. ГЛОССАРИЙ.

## Схемы подключения



▲ Общая схема подключения TPM101

## Обозначение при заказе

TPM101-XX



### Выходы 1 и 2:

- P** – электромагнитное реле 8 А 220 В
- K** – транзисторная оптопара структуры п–р–п-типа 400 мА 60 В
- C** – симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления однофазными нагрузками
- I** – цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»
- Y** – цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»
- T** – выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле

## Комплектность

- Прибор TPM101.
- Комплект крепежных элементов Ш.
- Паспорт.
- Руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

### Схемы подключения выходного устройства 1 (ВУ1)



### Схемы подключения выходного устройства 2 (ВУ2)

