ТКА ПКМ-42



1. Область применения прибора

Промышленные предприятия и организации (службы охраны труда и техники безопасности, службы главного энергетика), учебные заведения, научные центры, музеи, библиотеки и архивы, предприятия транспорта и связи, центры метрологии и сертификации, медицинские учреждения, центры Госсанэпиднадзора, сельское хозяйство и многие другие.

Рекомендован для применения по результатам испытаний и экспертиз Министерств и ведомств. Широко применяется при аттестация рабочих мест.

2. Назначение

Прибор предназначен для измерения в помещениях параметров окружающей среды: освещённости в видимой области спектра (380-760) нм, энергетической освещённости в области спектра (280-400) нм — УФ-(A + B). температуры воздуха, относительной влажности воздуха.

3. Основные технические данные и характеристики

3.1. Диапазоны измерения: освещенности, лк
3.2. Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения: освещённости, %
3.3. Основная абсолютная погрешность измерения: относительной влажности при температуре 20±5 °C, % отн., не более
3.4. Рабочие условия эксплуатации прибора: температура окружающего воздуха, °С

3.5. Для питания прибора используется батарея типа "Крона" ТУ 16-729.060-91

4. Существенные преимущества перед аналогами

Совмещение в одном приборе универсального люксметра, яркомера и измерителя температуры и влажности позволяет в соответствии с нормами контролировать условия труда сотрудников.

Повышенное быстродействие, улучшенные эксплуатационные характеристики, высокоточный платиновый датчик температуры, малое энергопотребление.